

| N° | Référence | Désignation | Qté | | | | | |
|----|-----------------|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | RMHGD1001 | RMHGD1002 | RMHGD1004 | RMHGD1009 | PRSPIN02A |
| 1 | Non disponible | | | | | | | |
| 2 | PPD0535R01.4540 | Capot moteur GD1 | 1 | | | | | |
| 3 | PPD0534.4540 | Vitrine opale pour GD1 | 1 | | | | | |
| 4 | PRSPIN02A | Grpe tete de guidage | | | | | | 1 |
| 5 | PRSPIN02A | Grpe tete de guidage | | | | | | 1 |
| 6 | PPD0539.4540 | Broche pour Impulsion GD | 1 | 1 | | | | |
| 7 | PPD0538.45401 | Bouton poussoir GD | 1 | 1 | | | | |
| 8 | RMHGD1002 | Grpe chariot GD1 et GD0 | | | 1 | | | |
| 9 | RMHGD1002 | Grpe chariot GD1 et GD0 | | | 1 | | | |
| 10 | PPD0549.4540 | Levier de déblocage | 1 | 1 | | | | |
| 11 | RMHGD1002 | Grpe chariot GD1 et GD0 | | | 1 | | | |
| 12 | PRSPIN02A | Grpe tete de guidage | | | | | | 1 |
| 13 | PPD0553R01.4540 | Engrenage de renvoi courroie | 1 | | | | | |
| 14 | PPD0552R01.4540 | Rondelle de rencoie | 1 | | | | | |
| 15 | PMD0542R01.4610 | Support étrier pour renvoi de chariot | 1 | | | | | |
| 16 | Non disponible | | | | | | | |
| 17 | PMD0540.4610 | Platine fixation linteau SPIN / GD1 | 1 | | | | | |
| 18 | PMD0554.4610 | Platine fixation porte SPIN/GD | 1 | | | | | |
| 19 | RMHGD1004 | Grpe butée mécanique FDC GD | | | 1 | | | |
| 20 | RMHGD1004 | Grpe butée mécanique FDC GD | | | 1 | | | |
| 21 | PMD1307.4610 | Eclisse de liaison pour rail | 4 | | | | | |
| 22 | PMD0152B.4610 | Patte support de rail | 2 | | | | | |
| 23 | PMD0526.4610 | Barre de traction pour SPIN | 1 | | | | | |
| 24 | PMD1533.4610 | Profilé de 1m pour rail | 3 | | | | | |
| 25 | RMHGD1009 | Grpe visserie GD | | | | | 18 | |
| 26 | MHO0902 | Moteur électrique .24vcc*sez.m | 1 | | | | | |
| 27 | TRA-S6.1025 | Transformateur. 230v 22v/40v 125va | 1 | | | | | |
| 28 | GD1K | Carte de commande pour GD1 | 1 | | | | | |
| 29 | PFM-A.2213 | Porte fusible SPIDER / GD0 | 1 | | | | | |
| 30 | F1AR.2201 | Fusible 1A 250V type T | 1 | | | | | |
| 31 | Non disponible | | | | | | | |
| 32 | RMHGD1006 | Courroie 6 metre pour GD | 1 | | | | | |
| 33 | PRSPIN02A | Grpe tete de guidage | | | | | | 2 |
| 34 | PMCU12E.4630 | Roulement pour tête de rail | 1 | | | | | |
| 35 | PMCCN1.4630 | Cordelette débrayage vendu au m | 1 | | | | | |
| 36 | PPD0822.4540 | Demi Sphere de débrayage GD | 2 | | | | | |
| 37 | RMHGD1001 | Grpe BP pour gd1 "mhouse" | | 1 | | | | |
| 38 | MO-X.2640 | Pressort tendeur de courroie | 1 | | | | | |
| 39 | RMHGD1002 | Grpe chariot GD1 et GD0 | | 1 | | | | |
| 40 | RMHGD1002 | Grpe chariot GD1 et GD0 | | 1 | | | | |
| 41 | L8.6811 | Ampoule claire 12V 21W | 1 | | | | | |
| 42 | V2.9X13.5101 | Vis autofil. 2,9x13 tc+ nich. | 1 | | | | | |
| 43 | PRSPIN02A | Grpe tete de guidage | | | | | | 3 |
| 44 | RMHGD1009 | Grpe visserie GD | | | | | 4 | |
| 45 | V6X18.5102 | Vis 6x18 | 4 | | | | | |
| 46 | V4.2X50.5101 | Vis autofil.zinc.cro+croce | 4 | | | | | |
| 47 | Non disponible | | | | | | | |
| 48 | RMHGD1004 | Grpe butée mécanique FDC GD | | | 1 | | | |
| 49 | Non disponible | | | | | | | |
| 50 | Non disponible | | | | | | | |
| 51 | RMHGD1002 | Grpe chariot GD1 et GD0 | | | 8 | | | |
| 52 | D6.5110 | Ecrou M6 | 18 | | 1 | 1 | 18 | |
| 53 | D8.5110 | Ecrou autoblocc. m8 zn.b. | 2 | | | | | |
| 54 | R8.5120 | Rondelle plate 8x24 | 1 | | | | | |
| 55 | RMHGD1002 | Grpe chariot GD1 et GD0 | | | 1 | | | |
| 56 | R04E.5120 | Rondelle 12x18x0.3 | 2 | | | | | |
| 57 | RMHGD1004 | Grpe butée mécanique FDC GD | | | 1 | | | |
| 58 | PRSPIN02A | Grpe tete de guidage | | | | | | 1 |
| 59 | Non disponible | | | | | | | |
| 66 | Non disponible | | | | | | | |

